


24 de marzo del año 2021

CPADP-DIP-169-2021

Al: Lic. Ángel De La Cruz 
Presidente Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Vía: Lic. Simón Candelario 
Encargado Administrativo

Atención: Lic. Chandys Pérez Arias
Encargada de Compras

Asunto: Solicitud de Equipos Topográficas



Luego de extenderle un cordial saludo, por medio de la presente, hacemos la solicitud de los siguientes equipos y herramientas requeridos para la formación de tres Brigadas topográficas, con la finalidad de obtener mejores resultados en la realización de los trabajos de La institución.

Listado de Equipos Topográficos requeridos:

1. Equipo Receptor GNSS Tres Cabeza de GPS, con sus Colectores.
 - Modelos: S850, S950, S980, S990. (recomendados)
 - Modelos: R8S, R10, R12. (Recomendados)
 - Modelos: GS16, GS18. (Recomendados)
2. Dos Estaciones Totales.
 - Modelos: GM-100, ES105. (Recomendados).
 - Modelos: R15, R25, R35. (Todas con Colector Integrado, Recomendadas).
3. Dos Colectores de Datos.
4. Dos Trípode (Trípode Seco en Fibra de Vidrio)
5. Dos Prisma de metal y 2 Porta Prisma de Metal
6. Dos Mira estadimétrica o estadía
7. Dos Bastones topográficos con altura desde 3.00 Mts hasta 5.00 Mts.


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**COMISIÓN PRESIDENCIAL
DE APOYO AL DESARROLLO
PROVINCIAL**

CPADP-DIP-217-2021

19 de abril del 2021

Al : **Lic. Ángel De La Cruz**
Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial

Vía: : **Lic. Simón Candelario**
Encargado Administrativo

Atención : **Lic. Chandys Pérez Arias**
Encargada de Compras

Asunto : **Reporte de Equipo Topográfico**

Tipo : Colector de Datos; Marca: Nomad, Spectra Precisión

Después de un cordial saludo, por medio de la presente queremos notificar que el **Colector de Datos Nomad, Spectra Precisión**, se encuentra en un estado de deterioro, donde informamos que el sábado 19 de abril a las 8: 00 a.m., a la brigada topográfica le presento inconvenientes en campo, ya que el mismo no encendió con normalidad, por lo que a través de este medio sugerimos que sea enviado a reparación o en su defecto solicitar un reemplazo.

Sin otro particular,



Ing. Junior Martínez
Director de Ingeniería y Proyectos

